

Consorzio Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Lirramazioni

PATRIMONIO VEGETATIVO ARBOREO

Schede alberi

PARTE 2

Via Misurina
Via Ortisei
Via Ovindoli
Via Rocca di Mezzo
Via Rocca Raso
Via San Zeno
Via Sestriere
Via Valdieri
Via Val di Sole
Via Vallombrosa
Via Vipiteno

Consorzio Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Liramaioni

Schede alberi Via Misurina

Tiglio 1

Ubicazione: Via Misurina

Specie vegetale: Tiglio (*Tilia platyphyllos* Scop.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 5 ca.

diametro fusto: cm 4 ca.

Stato fisiopatologico:

la pianta manifesta condizioni vegetative normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Consorzio Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Liramaioni

Schede alberi Via Ortisei

Cipresso 1

Ubicazione: Via Ortisei

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse con chioma in accrescimento disarmonico a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei vicini

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 2

Ubicazione: Via Ortisei

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 12 ca.

diametro fusto cm 15 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse con chioma in accrescimento disarmonico a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei contigui

Condizioni di stabilità:

la pianta è leggermente inclinata verso l'adiacente muretto perimetrale della scalinata

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 3

Ubicazione: Via Ortisei

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m. 10 ca.

diametro fusto cm 12 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse con chioma in accrescimento disarmonico a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei vicini

Condizioni di stabilità:

la pianta è leggermente inclinata verso l'adiacente muretto perimetrale della scalinata

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 4

Ubicazione: Via Ortisei

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 35 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti con chioma in accrescimento disarmonico a causa della competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei adiacenti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 5

Ubicazione: Via Ortisei

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 35 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti con chioma in parziale accrescimento disarmonico per la competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei vicini

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 6

Ubicazione: Via Ortisei

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 18 ca.

diametro fusto cm 35 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti con chioma in parziale accrescimento disarmonico per la competizione fototropica intraspecifica con i soggetti arborei vicini

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio

Varie:

Trattamenti fitosanitari:

—



Concorso Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Liramaioni

Schede alberi Via Ovindoli

Ligustro 1 a 5

Ubicazione: Via Ovindoli

Specie vegetale: Ligustro (*Ligustrum vulgare* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

trattasi di n. 5 Ligustri aventi le seguenti dimensioni medie:
altezza m 12 ca.
diametro dei fusti cm 35-40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Concorso Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Liramaioni

Schede alberi Via Rocca di Mezzo

Ailanto 1

Ubicazione: Via Rocca di Mezzo

Specie vegetale: Ailanto (*Allantus arnus L.*)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

si tratta di un raggruppamento di piante di cui solo quattro assumono interesse dal punto di vista censuario. Tali soggetti arborei presentano:

altezza media: m 10 ca.

diametro medio fusti cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:


Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

verificare se le piante appartengono al Consorzio

Trattamenti fitosanitari:





Ailanto 2

Ubicazione: Via Rocca di Mezzo

Specie vegetale: Ailanto (*Allantus arnus L.*)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza fusto m 4 ca.

diametro fusto cm 4-6 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Leccio 1

Ubicazione: Via Rocca di Mezzo

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

la pianta si sviluppa su due fusti aventi le seguenti caratteristiche:

altezza media: m 8 ca.

diametro medio fusti cm 15-20 ca.

Stato fisiopatologico:

Si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie al fine di eliminare l'eccesso di vegetazione presente nella parte area e basale dell'individuo in modo da conferire alla pianta un razionale habitus vegetativo.

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Ligustro 1

Ubicazione: Via Rocca di Mezzo

Specie vegetale: Ligustro (*Ligustrum vulgare* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

la pianta si sviluppa su due fusti aventi;

altezza media m 6 ca,

diametro medio fusti cm 10 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Oleandro 1

Ubicazione: Via Rocca di Mezzo

Specie vegetale: Oleandro (*Nerium oleander* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

la pianta è costituita da più fusti ed ha uno sviluppo a cespuglio;

altezza media fusti m 5 ca.

diametro medio fusti cm 4 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Palma 1

Ubicazione: Via Rocca di Mezzo

Specie vegetale: Palmetta (*Chamaerops humilis* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

la pianta è costituita da più fusti;

altezza media m 6 ca.

diametro medio fusti cm 15 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 1

Ubicazione: Via Rocca di Mezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 20-22 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 100 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo buone

Condizioni di stabilità:

lievemente inclinato verso il muro perimetrale del condominio adiacente, presenta uno sviluppo asimmetrico della chioma

Danni rilevati:

non sono visibili danni ai manufatti circostanti, mentre nella zona circostante l'invaso l'asfalto della sede stradale risulta lievemente rimosso. E' presente in prossimità della pianta un pozzetto d'ispezione dell'acqua.

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio della stabilità annuale

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 2

Ubicazione: Via Rocca di Mezzo

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C-D

Stato vegetativo:

altezza m 22-24 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo appena sufficienti, la chioma ha una massa vegetativa ridotta

Condizioni di stabilità:

la pianta è sbilanciata verso la sede stradale adiacente

Danni rilevati:

è visibile la rottura del muro di cinta perimetrale del condominio sito al civico n. 75, inoltre al lato opposto rispetto a quello dello sbilanciamento sono visibili in superficie gli apparati radicali.

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitorare la pianta con scadenza semestrale, eventuale ancoraggio del Pino

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pittosporo 1

Ubicazione: Via Rocca di Mezzo

Specie vegetale: Pittosporo (*Pittosporum tobira* (Thunb.) Ait.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

la pianta si sviluppa su due fusti aventi le seguenti caratteristiche:

altezza media m 3-4 ca.

diametro medio fusti cm 10 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

buone

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pittosporo 2

Ubicazione: Via Rocca di Mezzo

Specie vegetale: Pittosporo (*Pittosporum tobira* (Thunb.) Ait.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 3 ca.

diametro fusto cm 5 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

buone

Danni rilevati:

Varie:

Trattamenti fitosanitari:

Pittosporo 2

Ubicazione: Via Rocca di Mezzo

Specie vegetale: Pittosporo (*Pittosporum tobira* (Thunb.) Ait.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 3 ca.

diametro fusto cm 5 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

buone

Danni rilevati:

Varie:

Trattamenti fitosanitari:

Sughera 1

Ubicazione: Via Rocca di Mezzo

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 40-50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:


Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Sughera 2

Ubicazione: Via Rocca di Mezzo

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, pianta senescente

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Sughera 3

Ubicazione: Via Rocca di Mezzo

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 10 ca.

diametro cm 30-40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Consorzio Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Liramaioni

Schede alberi Via Roccaraso

Oleandro n. 1 a 32

Ubicazione: Via Roccaraso,

Specie vegetale: Oleandro (*Nerium oleander* L.).

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

trattasi di una alberatura stradale di oleandri coetanei rappresentata da n. 32 soggetti. L'insieme arboreo è costituito da piante con le seguenti dimensioni medie:

altezza m 3 ca.

diametro fusto cm 5 ca.

Stato fisiopatologico:

le piante manifestano condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie per il corretto accrescimento e controllare la legatura della pianta al rispettivo il tutore. La pianta n. 19 è inclinata rispetto all'asse verticale e pertanto andrà ristabilita la corretta posizione d'accrescimento.

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Oleandro n. 33 a 109

Ubicazione: Via Roccaraso

Specie vegetale: Oleandro (*Nerium oleander* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

trattasi di un'alberatura stradale di oleandri costituita da n. 77 soggetti. L'insieme arboreo è costituito da piante con le seguenti dimensioni medie:

altezza m 3 ca.

diametro fusti cm 5 ca.

Stato fisiopatologico:

le piante manifestano condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie per il corretto accrescimento e controllare la legatura della pianta al rispettivo il tutore.

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 1

Ubicazione: Via Roccaraso

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 20-22 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 80-100 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse ed è presente una formazione tumorale alla base del tronco

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è sbilanciato verso il muro perimetrale del condominio adiacente

Danni rilevati:

spinta a carico del muro perimetrale del condominio adiacente

Possibili interventi:

pulitura del tronco dall'edera, potature straordinarie, monitoraggio annuale ed eliminazione della branca adiacente al condominio,

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 2

Ubicazione: Via Roccaraso

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 20-22 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo con chioma leggermente ridotta.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

il manto stradale risulta parzialmente divelto nella zona circostante l'invaso

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 3

Ubicazione: Via Roccaraso

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 22-24 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 100 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali con chioma leggermente ridotta.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

il manto stradale risulta parzialmente divelto nella zona circostante l'invaso

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 4

Ubicazione: Via Roccaraso

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 22-24 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 100 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali, chioma leggermente scarsa

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

il manto stradale risulta parzialmente divelto nella zona circostante l'invaso e di fronte al civico di pertinenza.

Possibili interventi:

potature straordinarie con eliminazione della branca rivolta verso la sede stradale, eseguire il monitoraggio annuale.

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 5

Ubicazione: Via Roccaraso

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 20-22 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 100 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature straordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 6

Ubicazione: Via Roccaraso

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 22-24 ca.

diametro fusto (a petto d'uomo) cm 100 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature straordinarie e monitoraggio annuale.

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Concorso Strada
Viale Cortina d'Ampezzo e
Diramazioni

Schede alberi Via Sanzeno

Ailanto 1

Ubicazione: Via Sanzeno

Specie vegetale: Ailanto (*Allantus arnus L.*)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza media: m 5 ca.

diametro medio fusti cm 10 ca.

Stato fisiopatologico:

Si presenta in condizioni di sviluppo normali

Danni rilevati:

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Alloro 1

Ubicazione: Via Sanzeno

Specie vegetale: Alloro (*Laurus nobilis* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 9 ca.

diametro medio fusti cm 10 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Alloro 2

Ubicazione: Via Sanzeno

Specie vegetale: Alloro (*Laurus nobilis* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza media: m 9 ca.

diametro medio fusto cm 15 ca.

Stato fisiopatologico:

Si presenta in condizioni di sviluppo normali

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Melograni 1 a 6

Ubicazione: Via Sanzeno

Specie vegetale: Melograno (*Punica granatum* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

si tratta di n. 6 melograni coetanei siti fronte civico n. 34 (foto da n. 1 a n. 5). L'insieme arboreo menzionato è costituito da n. 6 soggetti aventi caratteristiche fisionomiche simili ovvero:

altezza media: m 6 ca.

diametro medio fusti cm 8 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo normali.

Danni rilevati:

Possibili interventi:

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Foto n. 1



Foto n. 2



Foto n. 3

02/05/2023



Foto n. 4

02/05/2023



Foto n. 5
L. 20/02/2011



Foto n. 6
L. 20/02/2011

Rovere 1

Ubicazione: Via Sanzeno

Specie vegetale: Rovere (*Quercus petraea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m. 18 ca.

diametro medio fusti cm 120 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è lievemente inclinato verso il muro di cinta condominiale e verso l'adiacente sede stradale

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale della stabilità.

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Concorso Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Diramazioni

Schede alberi Via Sestriere

Cipresso 1

Ubicazione: Via Sestriere

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12 ca.

diametro fusto cm 70 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

sono presenti in vicinanza del soggetto arboreo alcune utenze

Trattamenti fitosanitari:



Consorzio Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Diramazioni

Schede alberi Via Val di Sole

Leccio 1

Ubicazione: Via Val di Sole

Specie vegetale: Leccio (*Quercus ilex* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza di m. 12-14 ca.

diametro di cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie consistenti soprattutto a carico della branca che sovrasta la via

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 1

Ubicazione: Via Val di Sole

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: C

Stato vegetativo:

altezza m 20-22 ca.

diametro fusto cm 100 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo buone

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo evidenzia un accentuato sbilanciamento verso lo stabile adiacente

Danni rilevati:

l'asfalto circostante l'area di invaso risulta divelto e l'apparato radicale è affiorante in vari punti del livello stradale. Danni al muretto perimetrale dello stabile posto a ridosso del soggetto arboreo

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio semestrale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 2

Ubicazione: Via Val di Sole

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 22 ca.

diametro fusto cm 120 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'asfalto circostante il punto di invaso risulta divelto e l'apparato radicale è affiorante dal livello della sede stradale. Danni al muro perimetrale adiacente

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Sughera 1

Ubicazione: Via Val di Sole

Specie vegetale: Sughera (*Quercus suber* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 9 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali anche se si trova in competizione fototropica interspecifica

Condizioni di stabilità:

la pianta risulta inclinata in modo accentuato verso l'adiacente sede stradale

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Concorso Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Diramazioni

Schede alberi Via Valdieri

Alloro 1

Ubicazione: Via Valdiere

Specie vegetale: Alloro (*Laurus nobilis* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 7 ca.

diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

nella zona di insistenza del soggetto arboreo risulta lievemente danneggiato l'asfalto circostante

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Cipresso 1

Ubicazione: Via Valdieri

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 9 ca.

diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta è leggermente inclinata verso l'adiacente sede stradale

Danni rilevati:

nella zona di insistenza del soggetto arboreo risulta danneggiato l'asfalto circostante

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 2

Ubicazione: Via Valdieri

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 9 ca.

diametro fusto cm 15 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

nella zona di insidenza del soggetto arboreo risulta danneggiato l'asfalto circostante

Possibili interventi:

potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 3

Ubicazione: Via Valdieri

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 10 ca.

diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

nella zona di insidenza del soggetto arboreo risulta danneggiato l'asfalto circostante

Possibili interventi:

potature ordinarie di mantenimento

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Consorzio Stradale
Viale Cortina d'Ampezzo e
Diramazioni

Schede alberi Via Vallobrosa

Alloro 1

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Lauro (*Laurus nobilis* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

trattasi di una ceppaia costituita da n. 5 fusti con le seguenti caratteristiche:

altezza media m 5 ca.

diametro medio fusti cm 6 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari



Cipresso n. 22

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

si tratta di un'alberatura di cipressi costituita da n. 22 soggetti arborei con le seguenti dimensioni:

altezza media m. 10 ca.

diametro medio dei fusti cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo sufficienti, le piante risultano sfilate verso l'alto, con chiome ridotte e sofferenti per la competizione fototropica.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie ed eliminazione del soggetto n. 21 in precarie condizioni

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Cipresso 23

Ubicazione: Via Vallombrosa, traversa

Specie vegetale: Cipresso (*Cupressus sempervirens* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 10 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie ed eliminare l'edera avventizia sulla chioma del soggetto arboreo

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Farnia 1

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Farnia (*Quercus robur* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza 16-18

diametro del fusto 70

Stato fisiopatologico:

si presenta nel complesso in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Farnia 2

Ubicazione: Via Vallombrosa, traversa

Specie vegetale: Farnia (*Quercus robur* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza media m 15 ca.

diametro medio fusti cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

Condizioni di stabilità:

inclinata verso la sede stradale

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Farnia 3

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Farnia (*Quercus robur* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza media m 8 ca.

diametro medio fusti cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Lagerstroemia 1 a 5

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Lagerstroemia (*Lagerstroemia indica* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

si tratta di un insieme arboreo è costituito da n. 5 soggetti verosimilmente coetanei aventi caratteristiche fisionomiche simili, ovvero:

altezza media m 5 ca.

diametro medio fusti cm 5 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Ligustro 1

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Ligustro (*Ligustrum vulgare* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza media m 8 ca.

diametro medio fusti cm 15 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Ligustro 2 a 5

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Ligustro (*Ligustrum vulgare* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

si tratta di un gruppo di ligustri costituito di n. 4 soggetti arborei aventi le seguenti dimensioni:

altezza media m 7 ca.

diametro medio fusti cm 10 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali tranne il n. 3 (si veda rilievo fotografico, la pianta è indicata con una freccia) che è in scarse condizioni fisiologiche

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 1

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

la pianta è leggermente inclinata verso lo stabile attiguo

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 2

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinca* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12-13 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, la pianta è lievemente incurvata a m. 6 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'area circostante alla zona di invaso presenta l'asfalto di copertura divelto, gli apparati radicali sono affioranti dal livello della sede stradale,

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie, ovvero la scoronatura dei primi due palchi di branche.

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 3

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12-13 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, la pianta è lievemente incurvata a m. 5 ca. di altezza

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'area circostante alla zona di invaso presenta il manto di asfalto divelto. L'apparato radicale affiora dal livello della sede stradale raggiungendo i manufatti circostanti

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 4

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m. 12-13 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo buone

Condizioni di stabilità:

la pianta è lievemente inclinata verso l'accesso del civico n. 90

Danni rilevati:

l'area circostante alla zona di vaso presenta il manto di asfalto divelto. L'apparato radicale affiora dal livello della sede stradale raggiungendo i manufatti circostanti

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie, monitoraggio annuale

Varie:

in prossimità della pianta è presente un pozzetto d'ispezione utenza

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 5

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 12-13 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta è lievemente incurvata a m. 4 ca. verso la prospiciente sede stradale

Danni rilevati:

l'area circostante alla zona di invaso presenta il manto di asfalto divelto. L'apparato radicale affiora dal livello della sede stradale

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 6

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 9 ca,

diametro fusto cm 20 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo vegetativo scarse con leggera curvatura del fusto

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

L'area circostante alla zona di invaso presenta il manto di asfalto divelto. L'apparato radicale affiora dal livello della sede stradale

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 7

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 12 ca.

diametro fusto cm 35 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo vegetativo normali
presenta una leggera curvatura del fusto a m. 2 ca.

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è sbilanciato verso la sede stradale

Danni rilevati:

l'area circostante alla zona di invaso presenta il rivestimento di asfalto divelto. L'apparato radicale affiora dal livello della sede stradale

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 8

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 22 ca.

diametro fusto cm 100 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una biforcazione del fusto

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'asfalto circostante l'invaso risulta parzialmente danneggiato

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie con eliminazione della branca di sinistra vista fronte albero e monitoraggio annuale

Varie:

è presente in prossimità del soggetto arboreo un palo di illuminazione della sede stradale

Trattamenti fitosanitari:







Pino domestico 9

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 22 ca.

diametro fusto cm 80 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'asfalto circostante l'invaso risulta in parte divelto

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie, eliminazione della branca di 1° ordine in posizione di destra vista fronte pianta. Eseguire il monitoraggio annuale del soggetto arboreo

Varie:

è presente in prossimità della pianta un pozzetto di scolo delle acque piovane

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 10

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'asfalto circostante l'invaso risulta danneggiato

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:







Pino domestico 11

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 15 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato Fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti, presenta una biforcazione del fusto a m. 2,5 ca.

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

nella zona d'invaso del soggetto arboreo è presente una frutice di oleandro alto m. 2 ca.

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 12

Ubicazione: Via Vallobrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12-14 ca.

diametro fusto cm 35 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta una chioma sofferente in competizione fototropica intraspecifica

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'asfalto circostante la zona di pertinenza della pianta appare danneggiato in più punti

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

nella zona d'invaso del soggetto arboreo è presente una frutice di oleandro alto m. 2 ca.

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 13

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12-14 ca,

diametro fusto cm 35 ca,

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse, presenta una chioma sofferente in competizione fototropica intraspecifica

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'asfalto circostante la zona di pertinenza della pianta appare rovinato in più punti

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Pino domestico 14

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 12 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta è lievemente sbilanciata verso il condominio
adiacente

Danni rilevati:

l'asfalto circostante la zona di pertinenza della pianta è
visibilmente lesionato con affioramento dell'apparato radicale
al di sopra del livello della sede stradale

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:







Pino domestico 15

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 12 ca,

diametro fusto cm 40 ca,

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

la pianta è lievemente sbilanciata verso il condominio adiacente

Danni rilevati:

l'asfalto circostante la zona di pertinenza della pianta è visibilmente lesionato con affioramento dell'apparato radicale al di sopra del livello della sede stradale

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 16

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 50 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature straordinarie ed eliminare l'edera avventizia sul tronco della pianta

Varie:

nella zona di pertinenza del soggetto arboreo è presente una frutice di oleandro alto m. 4 ca.

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 17

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 60 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

l'asfalto circostante la zona di pertinenza della pianta appare danneggiato con affioramento dell'apparato radicale al di sopra del livello della sede stradale

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 18

Ubicazione: Via Vallobrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 14 ca.

diametro fusto cm 30 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo scarse con chioma ridotta.
La pianta è visibilmente sfilata a causa della competizione
fototropica intraspecifica

Condizioni di stabilità:

leggermente sbilanciato

Danni rilevati:

l'asfalto circostante la zona di pertinenza della pianta appare
danneggiato con affioramento dell'apparato radicale al di
sopra del livello della sede stradale

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 19

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m 12-14 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è sbilanciato verso il condominio attiguo

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:





Pino domestico 20

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Pino (*Pinus pinea* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza m. 14 ca.

diametro fusto cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo sufficienti

Condizioni di stabilità:

il soggetto arboreo è sbilanciato verso la prospiciente sede stradale

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Robinia 1

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Robinia (*Robinia Pseudacacia* L.)

Failure Risk Classification: B

Stato vegetativo:

altezza media: m 12 ca.

diametro medio fusti cm 40 ca.

Stato fisiopatologico:

si presenta in condizioni di sviluppo normali.

Condizioni di stabilità:

la pianta è leggermente inclinata verso l'adiacente sede stradale.

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire potature ordinarie e monitoraggio annuale

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Robinia 2 e 3

Ubicazione: Via Vallombrosa

Specie vegetale: Robinia (*Robinia Pseudoacacia* L.)

Failure Risk Classification: D

Stato vegetativo:

altezza m 2 ca.

diametro fusto cm 20 ca.

Stato fisiopatologico:

si presentano in condizioni di sviluppo scarse, le piante sono costituite dal solo tronco (nel quale sono presenti alcuni getti vegetativi) e manca completamente della chioma.

Condizioni di stabilità:

la pianta è fortemente inclinata verso le adiacenze della propria zona d'invaso

Danni rilevati:

Possibili interventi:

eseguire la sostituzione dei soggetti arborei

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Concorso Strada/2
Viale Cortina d'Ampezzo e
Uiramazioni

Schede alberi Via Vipiteno

Tiglio 1

Ubicazione: Via Vipiteno

Specie vegetale: Tiglio (*Tilia platyphyllos* Scop.)

Failure Risk Classification: D

Stato vegetativo:

altezza m 6 ca.

diametro medio fusti cm 30 ca.

Stato Fisiopatologico: scarso

la pianta manifesta condizioni vegetative precarie, il soggetto non presenta la chioma

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

sostituzione

Varie:

Trattamenti fitosanitari:



Tiglio 2

Ubicazione: Via Vipiteno

Specie vegetale: Tiglio (*Tilia platyphyllos* Scop.)

Failure Risk Classification: A

Stato vegetativo:

altezza m 12 ca.

diametro medio fusto cm 40 ca.

Stato Fisiopatologico:

la pianta è in discrete condizioni di vegetazione

Condizioni di stabilità:

Danni rilevati:

Possibili interventi:

potature ordinarie

Varie:

Trattamenti fitosanitari:

